


|  |  |                          |  |   |
|--|--|--------------------------|--|---|
| FINE spol. s r.o.<br>Závěrka 12, Praha 6, 169 00     |  | Dilatometerversuch (DMT) |  | DMT1  |
| Projekt: Wohnungshaus "Mondschein" - IG Untersuchung |  |                          |  |   |
| Auftragsnummer: AA_0014 - 2019                       |  | Anhang Nr.: 21/c7.       |  | Gesamttiefe: 14,00 m  |
| Ort / Bezirk: Freiberg                               |  |                          |  | Nach dem Standard: EN ISO 22476-11  |
| Gemessen: Karl Richter                               |  | Koordinate X: 1039757,12 |  | Eichdruck: <div><div><div><math>\Delta A_{ini}</math>: 11,00 kPa</div><div><math>\Delta B_{ini}</math>: 24,00 kPa</div><div><math>\Delta A_{end}</math>: 18,00 kPa</div><div><math>\Delta B_{end}</math>: 64,00 kPa</div></div></div> |
| Ausgewertet von: Georg Schubert                      |  | Koordinate Y: 745165,25  |  |   |
| Testdatum: 11.10.2016                                |  | Koordinate Z: 209,28 m   |  |   |
| Maßstab: eine Seite                                  |  | GWS: 5,00 m              |  |   |



#### Hinweis:

Ohne Anmerkung